


### Neuer Bauzustand des SOLO Vergasers am Port 423

Im Zuge der ständigen Weiterentwicklung und um den hohen Ansprüchen unserer Kundschaft gerecht zu werden, wurde der SOLO Vergaser neu angepasst.

Ab dem Produktionsjahr 2012 und ab der Seriennummer: **890388** ist der neu abgestimmte SOLO Vergaser mit der Bestellnummer: **230055802** in die Produktion eingeflossen.

Gleichzeitig bieten wir ab sofort den dazu neu zusammengestellten Reparatursatz unter der Bestellnummer **0510941** über unser Zentral - Ersatzteillager an.

Der Reparatursatz **0510941** enthält folgende Einzelteile:



Der neu abgestimmte Vergaser unterscheidet sich von dem zuvor verwendeten Vergaser durch die überarbeitete Düsennadel (B) – die ohne O-Ringe verwendet wird - , einen überarbeiteten Gasschieber (K) und der neuen Schwimmerkammerdichtung (A) von nunmehr 2,00 mm Stärke..

SOLO Kundendienst  
E. Lastra Böhme